


Тепловизионное обследование бань, саун



Черкаси, Україна

Хорошая баня это та баня, которая быстро нагревается и долго остывает.

Но на практике такого эффекта добиться нелегко. Эту ситуацию можно исправить только при тепловизионном анализе.

Самые распространенные причины потерь тепла в бане это:

- плохая теплоизоляция потолка
- ошибки при укладке сруба
- неверная укладка кирпича
- некачественная установка дверей
- ошибки при монтаже окон

Снижение потерь тепла в бане приводит к тому, что вода в такой бане не замерзает сутки при 30-ти градусном морозе. При топке такой бани используется значительно меньше дров и угля.

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:
Послуги, пропонуую

Торг: доречний

Швец Сергей

0968389809, 0991668