


## Тепловизионное обследование систем отопления.



Черкаси, Україна

Выявление нарушений в работе системы отопления.

Тепловизионное обследование системы отопления здания включает обследование, как теплопроводов, так и отопительных приборов и сопровождается регистрацией температур теплоносителя и его температуры на входе и выходе отопительного прибора и отдельной батареи. Позволяет выявить нарушения в работе как отдельных компонентов так и системы отопления в целом, и выработать рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Price: **4 грн.**

Тип оголошення:  
Послуги, пропонуую

Торг: доречний

**Швец Сергей**

**0968389809, 0991668**